



SERVICE INFO – INA 0047



Înlocuirea brațului întinzător 534 0062 20 cu pentru 534 0340 10 Mercedes Actros

Producător: Mercedes

Modele: Actros

Motorbaumuster: OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

Nr. OE: (1) A 541 200 2470 (alt)
(2) A 541 200 2570 (neu)

Nr. piesă: (1) 534 0062 20 (alt)
(2) 534 0340 10 (neu)



Figura 1: 534 0062 20 (versiunea înlocuită)



Figura 2: 534 0340 10 (versiunea actuală)

Brațul întinzător 534 0062 20 (Figura 1) nu mai este disponibil și a fost înlocuit de nr. de art. ist 534 0340 10 (Figura 2).

Diferențele principale constau într-o rolă de ghidaj modificată cu proprietăți de rulare îmbunătățite și o placă de fixare modificată.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0047