

Information 1424

H0534R, H0534, H0599R, H0599

Verkokung der Ölzulaufleitung

Bei jedem Turbolader Wechsel ist die Ölzulaufleitung zwingend zu wechseln. Bauartbedingt ist die Überprüfung des freien Durchgangs der Leitung nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass sich der Querschnitt der Leitung im Innenbereich durch Verkokung des Öls drastisch reduziert bzw. komplett verschließt. Wird die Leitung nicht gewechselt, so ist ein erneuter Ausfall des Turboladers zu erwarten und jegliche Gewährleistungsansprüche werden ausgeschlossen.



Fahrzeughersteller: Audi/ VW; 1.8T Benzinmotoren

Motorcode: AJL / AEB / ANB / APU / ARK / AWT / BFB / AMB / AVJ

Hersteller Ausf.-Nr.: 53039880005, 53039880025, 53039880029

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.