

Information 1432

H0722R, H0722

Turbolader hat Leistungsmangel und Pfeifgeräusche sofort nach dem Einbau!

Bei Einbau des Turboladers ist besonders auf die Dichtung zwischen Abgaskrümmer und Turbolader zu achten!

Es ist sehr leicht möglich diese in einer falschen Position, siehe Bild und Zeichnung gestrichelte Linie, zu verbauen. Dadurch kommt es dann zu einem Leistungsmangel und Pfeifgeräuschen.



INFORMATION:

Bei einigen Modellen muss man die Distanzscheibe verwenden, damit die Leitung auch dementsprechend befestigt werden kann!



Fahrzeughersteller: Renault, Nissan, Volvo, Mitsubishi

Fahrzeug: S40I, V40, Carisma, Laguna, Megane, Espace, Primera

Hersteller Ausf.-Nr.: 708639-0002, 708639-0003, 708639-0004, 708639-0005, 708639-0006, 708639-0007, 708639-0008, 708639-0010, 53039880196, 53039700196, 53039910196, u.a.

OE-Nr.: 7701474960, 7711135749, 7711368748, 8602478, 7701477263, 7701473526, 7711135336, 8200332125, 8200256077, 8200110519, 8200110519A, 7701472775, 8200369581, 8200381645, 36002419, 8200683855, 14411-AW301, 14411-00Q0E, 1441100Q0K, 8602254, 8602872, 8603688, 36000721, 7701478024 u. a.

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.