

Neuer Bausatz MCK1370: Führungsschiene und Spanner

Das **neue Marelli Steuerketten-Kit MCK1370** vereint die Komponenten aus den beiden vorherigen Kits MCK1150 und MCK1190 und ermöglicht die Motorsteuerung bei einigen VW-Modellen, insbesondere bei den Motoren 1.8 und 2.0 TFSI, die von 2006 bis 2013 (vorher MCK1150) und von 2013 bis 2016 (bisher MCK1190) eingesetzt wurden.

Im Laufe der Produktionsjahre hat der Fahrzeughersteller Änderungen an einigen Komponenten (Kettenspanner und Führungsschiene) vorgenommen, die bei der Reparatur berücksichtigt werden sollten.

Vorgelegewellen-Spanner

Im Bausatz MCK1370 ist der folgende Spanner enthalten:

Spanner OE-Code **06H109467AF**.



Dieser Spanner zeigt stattdessen eine kleine Stufe an der Oberfläche.

Entsprechend den OE-Angaben:

MOTOR	OE. NR. KETTENSPANNER	ERSATZNUMMER
CAEB, CDNBCAED und CHJA	06H109467AF	06H109467BA

Feste Schiene und obere Führungsschiene

Auch diese Elemente haben im Laufe der Produktionsjahre Änderungen erfahren:

OBERE FÜHRUNGSSCHIENE	ERSETZUNG
OE-Code: 06H109469T produziert bis 01/07/2013	OE-Code: 06K109469N hergestellt ab 01/07/2013
	

Die Änderungen an den Komponenten sind offensichtlich: Länge und Form der Enden sind unterschiedlich.

FESTE FÜHRUNGSSCHIENE	ERSETZUNG
OE-Code: 06H109469AP produziert bis 01/07/2013	OE-Code: 06K109469M hergestellt ab 01/07/2013
	

Die Änderungen an den Bauteilen sind offensichtlich: Gesamtlänge und Form der Enden sind unterschiedlich.

Um den richtigen Marelli-Kettensatz zu identifizieren, wird empfohlen, die **Fahrgestellnummer** zu überprüfen, um die richtigen OE-Codes der im Fahrzeug installierten Komponenten zu identifizieren.

In Anbetracht all dieser Änderungen ist es möglich, dass bei einigen Fahrzeugen z.B. *die neue Version des Spanners* **UND** z.B. *die alte Version der Führungsschienen* oder umgekehrt installiert sind.

Magneti Marelli Part & Services hat beschlossen, den Satz MCK1370 anzubieten, der die Komponenten der beiden vorherigen Kits enthält, um die Reparatur der oben genannten Fahrzeuge zu ermöglichen.

Aus diesem Grund enthält der Satz MCK1370 Komponenten, die den eigentlich benötigten Bedarf einer korrekten Reparatur zwar übersteigen, aber notwendig sind, um die verschiedenen möglichen Komponenten-Kombinationen abzudecken, die in diesen Motoren installiert sein könnten.