

# Solution



## Soluciones rentables para la reparación!

En el VW Touareg y el Porsche Cayenne a veces se pueden escuchar ruidos y sentirse fuertes vibraciones en el compartimento de pasajeros dependiendo de la carga. Una razón para esto puede ser un rodamiento defectuoso o desgastado en el apoyo del árbol de transmisión. El caucho del soporte puede partirse debido al desgaste, lo que conlleva los ruidos y vibraciones antes mencionados. Esto impide que el rodamiento pueda sujetar el árbol y como resultado debe ser reemplazado.

### SWAG tiene la solución para una reparación oportuna y eficiente:

#### El soporte de apoyo no puede encontrarse por separado!

Esto ahorra dinero a los clientes porque, naturalmente, un solo componente es más barato que una unidad completa.

Válido para :

VW Touareg hasta el año de construcción 2010

Porsche Cayenne hasta el año de construcción 2010

**N.º SWAG 30 93 8548**

N.º de comp. 955 421 020 14 SK

N.º de comp. 7L0 521 102 N SK



#### Nota!

El soporte de apoyo no puede encontrarse por separado en el fabricante original y sólo se puede pedir conjuntamente con el árbol de transmisión. Esto hace que la reparación sea muy cara.

Regístrese ahora en el boletín oficial SWAG y reciba la última información técnica automáticamente por correo electrónico! Más información en: [www.swag.de](http://www.swag.de)

Simplemente solicite piezas de repuesto de SWAG.

Puede encontrar la gama completa en: [www.swag-parts.de](http://www.swag-parts.de)