

HIGHLIGHT EXPERT KITS+ 1.2 PURETECH REPARATUR-KITS

12001

Information

Der 1.2 PureTech Motor von Peugeot / Citroen wird über einen in Öl laufenden Zahnriemen gesteuert. Ursprünglich als wartungsarm gedacht stellt sich heraus, dass sich die Beschichtung des Riemen schon weit vor dem ersten Wechselintervall löst und der Riemen aufquillt.

Gelöste Zahnriementeile gelangen in den Ölkreislauf und verstopfen das Ansaugsieb der Ölpumpe.

ES DROHT EIN MOTORSCHADEN!

Die VAICO EXPERT KITS+ für Sauger- und Turbovariante des PureTech-Motors bieten eine umfangreiche Reparaturlösung für dieses Problem. Sie enthalten alle benötigten Dichtungen, Ersatzteile inklusive eines verbesserten Zahnriemens und Motoröl um einen kompletten Wechsel vorzunehmen.

REPARATURSATZ ZAHNRIEMEN



Citroën / Peugeot 1.2 PureTech Turboaufgeladen

Info mit Dichtung, Schrauben und Filter

X-Ref 16 088 875 80_kit

V22-0886

REPARATURSATZ ZAHNRIEMEN



Citroën / Peugeot 1.2 PureTech Saugmotor

Info mit Dichtung, Schrauben und Filter

X-Ref 16 088 875 80_kit2

V22-0887



SYMPTOME

- Aufgequollener Zahnriemen
- Mangelner Öldruck
- Motor im Notlauf



URSACHE

- Nasslaufender Zahnriemen zersetzt sich und Bestandteile werden von der Ölpumpe angesaugt



LÖSUNG

- Austausch des Zahnriemens und Wechsel des Motorenöles



VORTEILE

- Verbessertes OE-Zahnriemen
- Zahnriemenverträgliches Öl
- Alle benötigten Dichtungen und Schrauben für Instandsetzung
- Filter und Ölablassschraube für notwendigen Wechsel



Besuchen Sie auch unseren neuen Online-Shop!

www.vierol-shop.de