



SERVICE INFO – FAG 0022



Instrukcja montażu FAG 201050

Dobór odpowiedniego pierścienia ochronnego

Producent: Mercedes-Benz

Modele: Actros MP2/MP3
Atego/Atego 2/Atego 3
Axor 2

Nr części: 201050

Dla poprawnego doboru należy używać katalogu online

Dla wymienionych pojazdów, łożyska kół przedniej osi są dostępne tylko jako kompletne zestawy dostarczane przez producenta pojazdu (piasta koła ze zintegrowanym łożyskiem).

W większości przypadków uszkodzeniu ulega tylko łożysko koła, które należy wymienić. Piasta koła może być użyta ponownie

Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje zestaw naprawczy łożyska koła o numerze części 201050.



Foto 1: łożysko FAG 201050

Jeżeli podczas naprawy stwierdzimy, że pierścień ochronny jest uszkodzony należy go koniecznie wymienić. Dostępny jest tylko u producenta pojazdu.

Są dostępne trzy wersje pierścieni. Aby dobrać odpowiedni, należy zmierzyć średnicę posadzenia czopu (Foto 2).



Foto 2: W celu wybrania właściwego pierścienia, należy dokonać pomiaru posadzenia czopu

Zmierzona średnica	Wymagany pierścień ochronny
86,70 do 86,85 mm	Pierścień ochronny bez oznaczenia
86,85 do 87,05 mm	Pierścień ochronny z czerwonym oznaczeniem
87,05 do 87,30 mm	Pierścień ochronny z białym oznaczeniem

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

FAG 0022