



## SERVICE INFO – FAG 0039



# Σημειώσεις Τοποθέτησης

## Χρήση του FAG SmartSet, αντί της κασέτας λίπανσης, σε άκρα των αξόνων BPW


Κατασκευαστής του BPW  
άξονα:

Κωδικός 723 5007 10  
ανταλλακτικού: 723 5008 10  
723 5009 10  
723 5014 10

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή

Η πλήρης εφαρμογή του σωστού τύπου λιπαντικού, είναι εξαιρετικά σημαντική όταν πρόκειται για τη διατήρηση της καλής διάρκειας ζωής των ρουλεμάν τροχών. Για το λόγο αυτό, τα άκρα των τροχών της BPW (Εικόνα 1) έχουν προ εγκατεστημένες κασέτες γράσου, στο κέντρο του εξαρτήματος για την παροχή λίπανσης. Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών σε αυτές τις πλήμνες των τροχών, πρέπει να καθαριστεί τόσο η κασέτα λίπανσης, όσο και τα ρουλεμάν τροχών και να προστεθεί νέο λιπαντικό.


Η Schaeffler Automotive Aftermarket, προσφέρει τώρα μια εναλλακτική μέθοδο επισκευής για την αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών στους άξονες BPW. Η λύση αποτελείται από μια πλήμνη τροχού (Εικόνα 2) και ένα προ συναρμολογημένο FAG SmartSet με λιπαντικό που ήδη παρέχεται.



Εικόνα 2: Πλήμνη με FAG SmartSet για άξονες BPW

### Σημείωση:

Καθώς το FAG SmartSet είναι μια σφραγισμένη μονάδα, δεν υπάρχει κασέτα λίπανσης πλέον σε αυτή την πλήμνη.



Εικόνα 1: Κασέτα λίπανσης (μαύρο) πλήμνης τροχού για άξονες BPW

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**  
**Schaeffler Greece**  
schaefflergr@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.gr>  
[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

FAG 0039