



SERVICE INFO – FAG 0040



Indicații pentru montare

Șaiba de presiune modificată pentru butucii de roată destinați axelor BPW

Producătorul axei: BPW

Nr. identificare
piesă: 723 5012 10
723 5031 10

Pentru această operație, vezi catalogul de piese.

Pe butucii de roată ai axelor BPW se pot monta piulițe de axă cu umăr mic sau mare (Figura 1). Piulițele de axă cu umăr mare se montează întotdeauna cu o șaibă de presiune.

Important:

Când se montează butucii de roată menționați anterior cu ajutorul FAG SmartSet, trebuie scoasă șaiba de presiune! Trebuie montată în schimb șaiba de presiune inclusă în setul butucului de roată (Figura 2).




Figura 2: Butuc de roată cu șaibă de presiune modificată și piuliță de axă cu guler mare




Figura 1: Piuliță de axă cu umăr mic (stânga) și mare (dreapta)

Informații contextuale:

Deoarece rulmentul de roată nu are o construcție standard, șaiba de presiune originală nu este suficient de groasă pentru a asigura distanța necesară între umărul piuliței de axă și rulmentul de roată. În timpul funcționării, aceasta a dus la deteriorarea garniturii de etanșare și la defectarea prematură a rulmentului de roată. Șaiba de presiune furnizată este mai groasă, asigurând astfel o distanță suficientă între componente.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL

HOTLINE +40 268 505 200

aftermarket.ro@schaeffler.com

www.schaeffler.ro/aftermarket; www.repxpert.com

SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0040