



SERVICE INFO – FAG 0040



Рекомендації щодо встановлення

Змінена регульовальна шайба ступиці для осей BPW

Виробник осей: BPW


Артикульний номер: 723 5012 10
723 5031 10

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

У ступицях осей BPW можуть бути встановлені гайки осі з малим або великим фланцем (зображення 1). Гайки осі з великим фланцем монтується завжди з регульовальною шайбою.

Важливо:


Під час монтажу наведених вище ступиць з FAG SmartSet не можна повторно використовувати встановлену з заводу регульовальну шайбу! Замість цієї шайби необхідно використовувати регульовальну шайбу, що входить до комплекту постачання ступиці колеса (зображення 2).



Зображення 2: Ступиця колеса зі зміненою регульовальною шайбою і гайкою осі з великим фланцем

Пояснення:

Через те, що колісні підшипники мають різну структуру, товщина регульовальної шайби не є достатньою для забезпечення необхідного зазору між фланцем гайки осі та колісним підшипником. Внаслідок цього під час експлуатації може пошкодитися ущільнення, що призведе до передчасного виходу з ладу колісного підшипника. Регульовальна шайба, що входить у комплект постачання, є товстішою і забезпечує достатній зазор.



Зображення 1: Гайка осі з малим (зліва) і з великим (справа) фланцем

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

FAG 0040