



## Buka u području pogona dodatnih agregata kod motora 1.9 TDI

### Proizvođači vozila:

Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen

### Modeli:

**Audi:** A3  
**Ford:** Galaxy  
**Seat:** Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II  
**Škoda:** Octavia  
**VW:** Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, Transporter T5


**Motori:** 1.9 TDI

**OE Br.:** 038 903 315 AE

**Kat. Br.:** 534 0132 30

Ukoliko je klinasti V-remen podvrgnut intenzivnom, dinamičnom kretanju, to može uzrokovati snažnu buku u području motora.

U nekim slučajevima buka ne može biti spriječena čak niti zamjenom klinastog V-remena, natezne jedinice i klizača.




**Slika 1:** Preporuke: Zamjena remenice slobodnog hoda alternatora

Kod izvođenja popravaka preporučljivo je zamijeniti i remenicu slobodnog hoda alternatora.

Ista do značajne mjere doprinosi smanjenju opterećenja pogona agregata time što smanjuje vršno opterećenje kod natezanja remena i time smanjuje njegove vibracije.

Molim Vas da koristeći naš katalog izvršite točnu identifikaciju odgovarajuće remenice slobodnog hoda alternatora za Vaša vozila.



**Slika 2:** Jedinica za natezanje remena Kat. Br. 534 0132 30 namijenjena za motor 1,9 TDI s prikazom pravilnog kretanja remena

### Opis za sliku 2:

- TEN = jedinica natezača
- ALT = Remenica slobodnog hoda alternatora
- A/C = kompresor klima-uređaja
- PS = crpka servo upravljanja
- CS = koljenasto vratilo



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 10.2009

**INA 0044**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

### Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +385 1 3701 944  
[aftermarket.hr@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hr@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

