

# INFORMACIÓN DE SERVICIO



## Diferencias visuales del brazo tensor 534 0130 20

**Fabricantes:** Ford, Mazda

**Modelos:**

**Ford:** Cougar, Focus, Maverick, Mondeo II, Tourneo, Transit

**Mazda:** Tribute

**Motores:**

1.6i, 1.8i, 2.0i,  
1.8 16V, 2.0 16V

**Referencias originales:**

**Ford:** 97BB-6A228-AG,  
1073096

**Mazda:** YF09-15-980

**Nº de artículo:** 534 0130 20



**Fig. 1:** 534 0130 20, con polea gris



**Fig. 2:** 534 0130 20, con polea negra

Para el número de artículo 534 0130 20, Schaeffler Automotive Aftermarket suministra dos variantes distintas.

La diferencia básica entre ambas versiones del brazo tensor es el color de la polea y el recubrimiento del tornillo de fijación.

Sin embargo, no existen diferencias desde el punto de vista técnico. Ambos brazos tensores se pueden utilizar sin limitaciones en los vehículos indicados.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en [www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es) o en [www.rexpert.com](http://www.rexpert.com).

Situación 03.2010

**INA 0052**

Salvo modificaciones técnicas

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

**Para más información:**

Schaeffler Iberia, s.l.u.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte

E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España

Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61

[www.Schaeffler-Aftermarket.es](http://www.Schaeffler-Aftermarket.es)

