




SERVICE INFO – INA 0093



Synlige forskjeller i friløpremskive OAP 535 0233 10

Produsent:	Suzuki
Model:	Jimny (FJ)
Motor:	1.5 DDiS
Artikkel nr.:	535 0233 10
OE-Nr.:	31171-84A10



Figur 1: tidligere utforming



Figur 2: ny utforming



Figur 3: tidligere utforming



Figur 4: ny utforming

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av våre produkter, har det blitt gjort endringer til friløpremskiven OAP med delnr. 535 0233 10.

Denne serviceinformasjonen viser de synlige egenskapene til den tidligere (bilde 1 og 3) og nye (bilde 2 og 4) versjonen.

I den nye versjonen har den indre ringen på baksiden blitt utvidet, slik at skiven som kan sees i Fig. 3 ikke lenger er nødvendig.

I overgangsfasen vil vi kanskje ha en blandet lagerbeholdning av begge typene.

Begge versjonene oppfyller de tekniske kravene og kan brukes uten begrensninger.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!