



## SERVICE INFO – INA 0188



# Napinacz paska osprzętu 533 0075 30

## Sprawdzić długość śruby

Producent:	Seat, Volkswagen
Modele:	
Seat:	Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo
Volkswagen:	Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento
Kod silnika:	AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F
Nr części:	533 0075 30 529 0089 10

Dla poprawnego doboru części należy korzystać z aktualnego katalogu.




Foto: Po prawej stara wersja / po lewej nowa wersja

W związku z ciągłym doskonaleniem produktów, napinacz 533 0075 30 został zmodyfikowany. Do prawidłowego montażu nowej wersji wymagane są krótsze śruby. Śruby M8x35 zastąpiono śrubami M8x22.

Do montażu nowej wersji napinacza 533 0075 30 wymagane są śruby M8x22!

Informacja serwisowa wskazuje optyczne różnice pomiędzy poprzednią wersją (po prawej) i nową wersją (po lewej),

W fazie przejściowej mogą być dostępne obie wersje rolki prowadzącej.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!