



## SERVICE INFO – INA 0198



# Натяжний ролик 531 0938 10

**Необхідно обов'язково дотримуватися правильного напрямку натягування**

Виробники: Geely, Volvo

Двигун: 1.5 л, бензиновий

Артикульний номер: 531 0938 10

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

Щоб відрегулювати натягування зубчастого ременя у двигунах обох автовиробників Geely та Volvo, натяжний ролик 531 0938 10 потрібно обертати в різних напрямках.

Натяжний ролик у двигунах автовиробника Geely слід обертати у напрямку за годинниковою стрілкою, а у двигунах автовиробника Volvo — проти годинникової стрілки.

У разі недотримання напрямку регулювання, не гарантується правильне натягування зубчастого ременя.



Зображення: Натяжний ролик 531 0938 10

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

**ТОВ «Шеффлер Україна»**  
+380 44 520 - 13 - 80  
info.ua@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ua>  
[www.repxpert.ua](http://www.repxpert.ua)

SCHAEFFLER  
**REPXP**ERT

INA 0198