

Serviceinformation:

Bezeichnung: AT – Servopumpe | Artikel Nr.: STSP099B, STSP099BXSET



230917




Bitte vor dem Einbau beachten!

BMW / PUMA Maßnahme AG 4690692-05:

Bei der Umrüstung der LUK LF20- auf LUK LF30 Servopumpe ist ebenfalls der Austausch von dem Zulauf-Hydraulikschlauch notwendig.

Dieser ist fahrzeugspezifisch und kann direkt bei einem BMW-Vertragshändler bezogen werden.

LF20 / STSP036B
nicht mehr lieferbar



LF30 / STSP099B

