

Information 1423

H0390R, H0390, H1028R, H1028, H1029R, H1029,
H1030R, H1030

Anschluss am Turbolader Verdichter geändert!

Turbolader VW / Audi / Seat / Skoda

ACHTUNG:

Turbolader wurden vom Hersteller teilweise ersetzt!

Wenn eine der alten Ausführungsnummern verbaut ist, muss ein Dämpfer (siehe Bild 2) mitverwendet werden, um den neuen einbauen zu können.



Bild 1 - Symbolfoto mit Dämpfer



Bild 2 - Dämpfer Art.: H0150Z
(03L 131 111Q / 03L 131 111G / 59007117509)

Fahrzeughersteller: VW, AUDI, SEAT, SKODA

53039880189 / 53039880131 / 53039880138 / 53039880205 / 53039880139 / 53039880132 /
53039880206 / 53039880152 / 53039880207 / 53039880129 / 53039880137

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.