

### ContiTech

## Nieuwe meelooprol in de kits CT1014K2/ K5/ K3 en CT1078K1 voor diverse Opel/ GM 1.7 DI/ DTI/ CDTI

#### Probleem:

De meelooprol in de kit verschilt van de voorgesmonteerde in de voertuigen.

#### Reden:

Volgens de fabrikant wordt de oude meelooprol (Fig. 1) niet meer gebruikt. Het nieuwe type, dat nu geïnstalleerd wordt (Fig. 2) heeft een grote kogellager en geen flank.

#### Oplossing:

Ondanks het verschil in design kan het nieuwe type gewoon direct gebruikt worden als vervanging van de oude stalen meelooprol.

**Fig. 1**  
**oude meelooprol V55317**



**Fig.2**  
**nieuwe meelooprol V55368**

