

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1245
Fixation	2(Ø11mm) - 2(Ø10mm°
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	450
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	32
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
Entraxe de fixation [mm]	385

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

BMW		
X5 (07-13) (E70) - 3.0d	235 ch	02.2007 > 09.2008
X5 (07-13) (E70) - 3.0sd	286 ch	09.2007 >
X5 (07-13) (E70) - 3.0si	272 ch	02.2007 >
X5 (07-13) (E70) - 4.8i	355 ch	02.2007 > 09.2008
X5 (07-13) (E70) - M	555 ch	09.2009 >
X5 (07-13) (E70) - M 50d	381 ch	08.2011 >
X5 (07-13) (E70) - xDrive 30d	235 ch	09.2008 >
	245 ch	09.2010 >
X5 (07-13) (E70) - xDrive 30i	272 ch	09.2008 >
X5 (07-13) (E70) - xDrive 35d	286 ch	09.2008 >
X5 (07-13) (E70) - xDrive 35i	306 ch	09.2010 >
X5 (07-13) (E70) - xDrive 40d	306 ch	09.2010 >
X5 (07-13) (E70) - xDrive 48i	355 ch	09.2008 >
X5 (07-13) (E70) - xDrive 50i	408 ch	06.2010 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 30d	235 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35d	286 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35i	306 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 50i	408 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - ActiveHybrid	485 ch	10.2010 >
X6 (08-14) (E71, E72) - M	555 ch	09.2009 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 30d	235 ch	09.2008 >
	245 ch	09.2010 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 35d	286 ch	09.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 35i	306 ch	09.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 40d	306 ch	10.2010 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 50i	408 ch	09.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.