

Nuovo Kit MCK1370: pattini e tenditori

Il **nuovo kit catena Marelli MCK1370** riunisce i componenti presenti nei precedenti kit MCK1150 e MCK1190 e permette la sostituzione della distribuzione motori su alcuni modelli del gruppo VW, in particolare per i motori 1.8 e 2.0 TFSI prodotti dal 2006 al 2013 (precedentemente MCK1150) e dal 2013 al 2016 (precedentemente MCK1190).

Durante gli anni di produzione il costruttore ha apportato delle modifiche su di alcuni componenti (tenditore e pattini), che devono essere considerate in fase di installazione.

Tenditore contralberi

All'interno del kit è presente il seguente **tenditore** codice OE: **06H109467AF**.



Questo tenditore presenta uno scalino sulla superficie come evidenziato nell'immagine.

Secondo i programmi OE risulta che:

MOTORE	CODICE TENSIONATORE	SOSTITUZIONI
CAEB, CDNBCAED e CHJA	06H109467AF	06H109467BA

Pattino fisso e pattino superiore guida

Questi elementi hanno subito delle modifiche nel corso degli anni di produzione:

PATTINO GUIDA SUPERIORE	SOSTITUZIONI
Codice OE: 06H109469T prodotto fino a 01/07/2013	Codice OE: 06K109469N prodotto da 01/07/2013

Dalle foto appare evidente la modifica del componente: lunghezza ed estremità sono differenti.

PATTINO FISSO	SOSTITUZIONI
Codice OE: 06H109469AP prodotto fino a 01/07/2013	Codice OE: 06K109469M prodotto da 01/07/2013

Dalle foto appare evidente la modifica del componente: lunghezza complessiva e forma delle estremità sono differenti.

Per individuare il corretto kit catena da utilizzare è necessario controllare il **numero telaio** per avere conferma dei codici installati.

In considerazione di tutte queste modifiche apportate è possibile che su di alcuni veicoli sia installata (ad es.): *la nuova versione del tenditore E* (ad es.): *la vecchia versione dei pattini* o viceversa.

Magneti Marelli Part & Services ha deciso di sviluppare il kit MCK1370 inserendo componenti comuni e non comuni dei due kit precedentemente esistenti per permettere la riparazione anche di queste tipologie di veicoli.

Per questo motivo all'interno del kit MCK1370 sono forniti componenti che risulteranno in eccesso rispetto quanto necessario per una corretta manutenzione ma che si rendono necessari per coprire le differenti combinazioni possibili di componenti che si possono trovare installati su questi motori.