



febiEXAKT



Plaat met diamantbekleding

febi Nr. 31815

vergel. nr 074 105 193

passend voor

**Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4,
Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II**



>> PROBLEEM:

Ondanks vervanging slaat de poelie door.

>> OORZAAK:

De diamantplaat werd bij vervanging van de poelie niet vernieuwd.

>> OPLOSSING:

De diamantplaat zit tussen het tandriemwiel en de ontkoppelde poelie en ondersteunt de correcte krachtoverdracht. Zelfs een volgens de voorschriften aangehaalde krukasbout kan zonder diamantplaat het doorslaan van een ontkoppelde poelie niet verhinderen. Reden is dat zij niet diezelfde continue overbrenging geeft die een (vernieuwde) diamantplaat biedt.

Bijgevolg is het inbouwen en /of vernieuwen van de diamantplaat absoluut noodzakelijk.

De diamantplaat van febi bilstein heeft een hoogwaardige nikkel-diamantbekleding, die het doorslaan van de poelie verhindert. Bovendien wordt een optimale krachtoverdracht verzekerd.

Om hoge gevolgschadekosten te vermijden, maakt de diamantplaat deel uit van de reparatiesets voor de trillingsdemper voor Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter/T4 en Audi A6.



Plaat met diamantbekleding

febi Nr. 31815

vergel. nr . 074 105 193



Rep. set poelie

febi Nr. 31858

vergel. nr .074 105 251 C S1

febi Nr. 31857

vergel. nr . 074 105 251 J S1