



FAG INFORMACIÓN DE SERVICIO



Anillo sensor ABS disponible como accesorio

Fabricante: DAF
SAF

N.º de artículo:
Rodamiento de rueda (RIU):
566074.H195
566834.H195
570530.H195

Anillo ABS: 434 0497 10
434 0498 10



Anillo sensor ABS 434 0497 10 con herramienta especial para montar a presión

En caso de un cambio de rodamiento de rueda, no debe sustituirse necesariamente el anillo sensor ABS en vehículos con ABS. Sin embargo, debe sustituirse si está dañado.



Anillo sensor ABS 434 0498 10

Como los Rodamientos de buje compacto (RIU) mencionadas anteriormente también se pueden montar en vehículos sin ABS, Schaeffler Automotive Aftermarket las suministra sin anillo sensor ABS.

Si se realiza una reparación del rodamiento de rueda en un vehículo con ABS y se necesita para ello el anillo sensor, se puede solicitar este por separado en caso necesario como accesorio. Los anillos sensores ABS se ofrecen como accesorio en nuestros catálogos en papel y digitales.

Anillo sensor ABS	Rodamientos de buje compacto (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REXPERT