



SERVICE INFO – FAG 0033



Synliga skillnader - ABS-ring

Notera de olika utförandena hos hjulnaven

Tillverkare: DAF

Best. nr. RIU
(reparationssats till 566283.01.H195
kompaktlager):

Best.nr. till 434 0579 10
ABS-ring: 434 0580 10




Best.nr. 434 0579 10 är lämplig till nav i det nya utförandet

Hos fordon från DAF används två olika hjulnav, i vilka hjullagerenheter (RIU) med best.nr. 566283.01.H195.

Ringarna till ABS-givarna skiljer sig åt hos dessa hjulnav. Vid byte av ring till ABS-givaren är det viktigt att identifiera de synliga skillnaderna och para samman rätt ring med rätt nav.

Följande tabell visar de identifierbara egenskaperna hos de två olika ABS-ringarna:

Hjulnavet	Best. nr. RIU Repair Insert Unit (reparationssats till kompaktlager)	Best. nr. DAF Givarkrans till ABS	Best. nr. FAG Givarkrans till ABS
Tidigare utförande	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
Nytt ut- förande	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



Ringen till ABS-givare med best.nr. 434 0580 10 är lämplig till hjulnav i det gamla utförandet

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0033