



FAG INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Indicação para a montagem

Eliminação do cartucho de massa lubrificante nos cubos de roda com FAG SmartSET para eixos BPW

Fabricante dos eixos: BPW

N.º de artigo: 723 5007 10
723 5008 10
723 5009 10
723 5014 10

Consultar a correta identificação no catálogo de peças.

Para prolongar o máximo possível da vida útil dos rolamentos de roda, é muito importante utilizar a quantidade suficiente do lubrificante adequado. Por esse motivo, o fabricante de eixos BPW incorpora de fábrica cartuchos de massa lubrificante (Fig. 1) no centro dos seus cubos da roda como reserva de lubrificante. Quando se realiza algum trabalho nestes cubos de roda, é necessário limpar o cartucho de massa lubrificante e o rolamento de roda e adicionar lubrificante novo.

A Schaeffler Automotive Aftermarket oferece um método de reparação alternativo para os eixos BPW aquando da substituição dos rolamentos de roda. Consiste num cubo de roda (Fig. 2) com FAG SmartSET pré-instalado, que já inclui lubrificante.




Fig. 2: Cubo de roda com FAG SmartSET para eixos BPW

Nota:

Devido ao desenho fechado do FAG SmartSET, neste cubo de roda **não é utilizado qualquer cartucho de massa lubrificante.**




Fig. 1: Cartucho de massa lubrificante (preto) de um cubo de roda para eixos BPW

Observar as indicações do fabricante do veículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.pt

SCHAEFFLER
REP>XPERT