



## SERVICE INFO – FAG 0039



# Рекомендації щодо встановлення

## Використання FAG SmartSET в якості альтернативи картриджам зі змазкою у ступицях для осей BPW


Виробник осей: BPW

Арт. номер: 723 5007 10  
723 5008 10  
723 5009 10  
723 5014 10

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

Достатня кількість правильної змазки відіграє велику роль для терміну служби колісного підшипника. З огляду на це, ступиці виробника осей BPW (зображення 1) з заводу оснащуються розташованими у центрі ступиці картриджами зі змазкою для забезпечення належного змащування. В процесі виконання ремонтних робіт над ступицями необхідно очистити картридж, а також колісний підшипник і наповнити картридж новим мастильним матеріалом.


Відтепер компанія Schaeffler Automotive Aftermarket пропонує альтернативний метод заміни колісних підшипників на осях BPW. Це ремонтне рішення складається зі ступиці (зображення 2) з попередньо встановленим та змащеним FAG SmartSET.



Зображення 2: Ступиця з FAG SmartSET для осей BPW

### Примітка:

Через закриту конструкцію FAG SmartSet у цій ступиці колеса не використовується картридж зі змазкою.



Зображення 1: Картридж ступиці зі змазкою (чорного кольору) для осей BPW

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!