



FAG SERVICE INFO



Montage-Hinweis

Geänderte Anlaufscheibe bei Radnaben für BPW-Achsen

Achsenhersteller: BPW

Art.-Nr.: 723 5012 10
723 5031 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Bei Radnaben von BPW-Achsen können Achsmutter mit kleinem und großem Bund (Bild 1) eingebaut sein. Achsmutter mit großem Bund sind immer mit einer Anlaufscheibe montiert.

Wichtig:

Beim Einbau der oben genannten Radnaben mit FAG SmartSet, darf die werkseitig montierte Anlaufscheibe **nicht mehr eingebaut werden!** Stattdessen ist die mitgelieferte Anlaufscheibe aus dem Packungsinhalt der Radnabe (Bild 2) zu verwenden.




Bild 2: Radnabe mit geänderter Anlaufscheibe und Achsmutter mit großem Bund

Hintergrund:

Aufgrund des abweichenden Aufbaus des Radlagers reicht die Stärke der originalen Anlaufscheibe nicht aus, um den erforderlichen Abstand zwischen dem Bund der Achsmutter und dem Radlager herzustellen. Im Betrieb würde dadurch die Abdichtung beschädigt und das Radlager vorzeitig ausfallen. Die mitgelieferte Anlaufscheibe ist stärker ausgelegt und stellt einen ausreichenden Abstand sicher.




Bild 1: Achsmutter mit kleinem (links) und großem (rechts) Bund

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REPPERT Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.reppert.de

SCHAEFFLER
REPPERT