



FAG Service-Info



Montage-instructie

Gewijzigde aanloopschijf bij wielnaven voor BPW-assen

Asfabrikant: BPW


Artikelnr.: 723 5012 10
723 5031 10

Raadpleeg de onderdelencatalogus voor de actuele toewijzing

Bij wielnaven van BPW-assen kunnen asmoeren met kleine en grote kraag (afbeelding 1) ingebouwd zijn. Asmoeren met grote kraag zijn altijd met een aanloopschijf gemonteerd.

Belangrijk:


Bij het inbouwen van de hierboven vermelde wielnaven met FAG SmartSet mag de in de fabriek gemonteerde aanloopschijf **niet meer worden ingebouwd!** In de plaats daarvan moet de meegeleverde aanloopschijf uit de verpakking inhoud van de wielnaaf (afbeelding 2) worden gebruikt.



Afbeelding 2: Wielnaaf met gewijzigde aanloopschijf en asmoer met grote kraag

Achtergrond:

Wegens de afwijkende opbouw van het wiellager volstaat de dikte van de originele aanloopschijf niet om de vereiste afstand tussen de kraag van de asmoer en het wiellager te verzekeren. Tijdens het bedrijf zou daardoor de afdichting beschadigd raken en het wiellager vroegtijdig uitvallen. De meegeleverde aanloopschijf is dikker uitgevoerd en verzekert een voldoende afstand.



Afbeelding 1: Asmoer met kleine (links) en grote (rechts) kraag

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.