



LuK Service-Info



Gewijzigde transmissiecomponenten voor automatische transmissies van Mercedes-Benz

Fabrikanten: Mercedes-Benz

Transmissie code:

W 5 A 300
(722.662/664/665/667/668/690)
W 5 A 330
(722.600 - 619/695 - 699)
W 5 A 380
(722.680 - 685)
W 5 A 400
(722.663/666/669/670/673 - 677)
W 5 A 580
(722.620 - 645/671/672/689)
W 5 A 900
(722.648/649)

Artikelnr.: 712 1761 10 (Set)

Actuele selectie zie onderdelencatalogus

In de bovengenoemde transmissies van Mercedes-Benz kunnen verschillende axiaal/radiaallagers en bussen op de aandrijfas van koppeling K2 zijn gemonteerd.

De nieuwe variant is te herkennen aan een verdubbeling van de naaldrollen in de axiaalkrans (Fig. 2). Hierdoor wordt de draagkracht van het lager vergroot. De grootte van de bijbehorende bus is aangepast aan de nieuwe constructie.



Fig. 1: Axiaal/radiaallager en bus (oude uitvoering)



Fig. 2: Axiaal/radiaallager en bus (nieuwe uitvoering)

De componenten (axiaal/radiaallager en bus) zijn op elkaar afgestemd, zodat componenten van de nieuwe en de oude variant niet kunnen worden gecombineerd.

Het axiaal/radiaallager en de bus zijn onderhevig aan dezelfde slijtage en moeten bij een reparatie altijd samen worden vervangen.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.