

Information 1440

H1090; H1090R; 792290-2; 792290-3;

Technische Änderungen am Abschirmblech des Turboladers

Technische Änderungen:

Der Fahrzeughersteller VW hat technische Änderungen am Abschirmblech vorgenommen, welches am Abgaskrümmers des Turboladers montiert wird.


Hinweis:

Fahrzeuge bis Produktionsdatum 15.11.2010 wurden mit einem langen Abschirmblech über alle 4 Zylinder des Abgaskrümmers ausgeliefert. Fahrzeuge nach 16.11.2010 wurden mit einem gekürzten Abschirmblech über die ersten beiden Zylinder gefertigt.

Darum hat der Turbolader-Hersteller seit 01.07.2014 auf das dritte und vierte Gewinde zur Montage des Abschirmbleches verzichtet.

Anweisungen:

Ist ein langes Abschirmblech 03L129969P verbaut, so ist dieses gegen die kurze Variante 03L129969AD zu ersetzen.



Fahrzeughersteller: VW

Fahrzeuge: T5 Transporter, T5 Multivan

Motorcode: CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CCHA, CCHB

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

OE-Nr.: 03L253016M, 03L253016MV, 03L253016MX

Hersteller Ausf.-Nr.: 792290-5002S, 792290-5003S