

Produktbeschreibung - RDKS Gerät MX41 -

Das MX41 RDKS Gerät punktet mit Wirtschaftlichkeit, intuitiver Bedienung und Vielseitigkeit. Die volle OBDII-Kompatibilität ermöglicht ein **schnelles Einlesen, Kopieren und Programmieren der RDKS-Daten**.

Das sind die Vorzüge des MX41 RDKS:

- Mit dem MaxSensor Programmer lassen sich **alle RDKS Sensoren auslesen und programmieren**: MaxSensoren, OEM Sensoren und nachgerüstete Sensoren.
- Robuste und widerstandsfähige Auslegung mit Gummischutzhülle **für den Arbeitsalltag in Werkstatt und Kfz-Betrieb**.
- Inklusive Ladegerät, OBDII Modul (ist im Gerät integriert), OBDII-Kabel und USB-Kabel. Sie erhalten alles, was Sie für den Arbeitseinsatz brauchen.
- Das Programmieren neuer MaxSensoren erfolgt mit dem MX41 RDKS Gerät in nur wenigen Schritten.
- Sie aktivieren den Reifendrucksensor direkt durch den Reifen oder verwenden alternativ die OBD-Schnittstelle.
- Benutzerfreundliches und **zügiges Klonen und Anlernen** an jedem Reifendruckkontrollsensor.
- Einfache Handhabung und große Tasten erleichtern die **Bedienung mit Handschuhen** und beschleunigen Arbeitsabläufe.
- Großes, mehrfarbiges **Display** 2,8 Zoll (7 cm) zum deutlichen Ablesen aller Daten auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
- **OBD-II Diagnosetool** für die Konfiguration von Reifendruckkontrollsensoren über die OBD-Schnittstelle.
- Versatiles ID Format: Automatisch, Hexadezimal oder Dezimal gemäß Fahrzeughersteller-Vorgaben.
- Produziert von **Ateq**, dem Weltmarktführer im Bereich Dichtprüftechnologie und RDKS Geräte.
- Bestätigung der europaweit homologierte **Frequenz 433 MHz** bereits beim Startup via Display.
- Klarer Workflow und einfache Anwendungen beim **Klonen von Sensoren**. Das im MX41 RDKS Gerät installierte Makro kopiert und schreibt jede individuelle Sensor-ID auf den MaxSensoren.
- Die **MX41 Datenbank** enthält RDKS Anlernanleitungen und RDKS Service Hinweise für jede Fahrzeugvariante.
- Inklusive 1 Jahr kostenloses Update.
- 3 Jahre Garantie und gratis Telefonsupport unter der Rufnummer +49-4551-514258-8