

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	12.7
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

TALBOT		
1307-1510 - 1510 1.6	90 ch	07.1981 > 06.1982
1307-1510 - Simca 1510 1.4	69 ch	07.1980 > 04.1984
	75 ch	07.1980 > 04.1981
	86 ch	07.1980 > 04.1981
1307-1510 - Simca 1510 1.6	73 ch	11.1980 > 12.1983
SOLARA - 1.3	54 ch	07.1980 > 07.1986
SOLARA - 1.6	69 ch	07.1982 > 04.1984
	73 ch	09.1981 > 10.1984
	88 ch	07.1980 > 06.1981
	90 ch	09.1981 > 07.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.