



PI 2029

Sadece uzman personel için!  
1/1

# PRODUCT INFORMATION

## BÜYÜTÜLMÜŞ PİSTON MONTAJ BOŞLUĞU

Piston montaj boşluğunu giderek düşürme trendinin aksine bazı motor üreticileri piston montaj boşluğunu belirli motorlarda bariz ölçüde büyütülmüştür. Bazı durumlarda bu bir motor ailesi içindeki sadece bazı motor tipleri için geçerlidir.

Bu tedbir ile motor içindeki sürtünme değerlerinin düşürülmesi amaçlanır. İnce yapılı motor yağları, daha pürüzsüz bir honlama ve piston segmanlarının daha düşük bir gerilimiyle kombine edilerek komple motorun uygun bir şekilde tasarlanması sayesinde yakıt tüketiminin ve bununla bağlantılı emisyonların düşürülmesi amaçlanıyor.



Tablo örnek olarak daha büyük piston montaj boşluğuna sahip pistonları gösteriyor:

Üretici	Motor	Piston montaj boşluğu [mm]	Ürün No.
Mercedes-Benz	OM 651	0,14	41 712 600
	OM 651	0,12	41 711 600
	OM 651	0,10	41 716 600
Volkswagen	2.0 TFSI	0,09	41 501 600
	2.0 TFSI	0,09	41 477 600
	1.8 TFSI	0,075	41 197 600

Değişiklik yapma ve farklı resim kullanma hakkı saklıdır. Parça seçimi ve yedek parçalar için ilgili geçerli kataloğa veya TecAlliance tabanlı sistemlere bakınız.



Motorservice, seri tedarikçilerin verdiği piston montaj boşluklarına sahip tüm bu pistonları sunuyor.