



SI 2075
Só para técnicos especializados!
1/1


SERVICE INFORMATION

DICAS DE MONTAGEM NO YOUTUBE DA MOTORSERVICE!

RISCO DE QUEBRA: O QUE É IMPORTANTE OBSERVAR DURANTE A MONTAGEM DAS BOMBAS DE ÁGUA DA AUDI, SEAT, ŠKODA E VOLKSWAGEN?

O novo vídeo disponível no canal do Youtube da Motorservice, mostra o que precisa ser observado e como a instalação deve ser realizada para evitar danos na bomba de água e até mesmo no motor.

Acesse o canal do Youtube da Motorservice, na playlist Brasil e confira todos os vídeos técnicos já disponíveis:
www.youtube.com/c/motorservicegroup/playlists



SI 1856
Só para técnicos especializados!
1/2

SERVICE INFORMATION

BOMBAS DE ÁGUA DA AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

RISCO DE QUEBRA: É IMPORTANTE OBSERVAR DURANTE A MONTAGEM!

Nº de ref.*	Nº Pierburg	Veículos
04H121010A, 04H121026BA/CF/CG/DD, 04H121026BG/P	7.87152.08.0	Muitos da Audi/Seat/Skoda, Volkswagen
04H121008 F, 04H121010/026 AN/BE, 04H121026 G/L	7.87152.35.0	
04H121026 AB/AF/AG/B/BE/BF/BJ/CC/CD/CH/CM/CN/CP/DC/DN/N, 04H121026 A/T	7.87856.08.0	
04H121026 CM/DB	7.87856.37.0 [†]	
04H121026 CM/DB	7.87856.40.0 [†]	

*Disponível somente no mercado asiático

As bombas de água acima citadas estão sujeitas a risco de quebra da carcaça em caso de montagem incorreta. A perda da capacidade de refrigeração pode resultar em danos subsequentes graves, por exemplo danos no motor.

Causas para a imagem de danos são:

- Vedações contaminadas com óleo, por exemplo devido à lubrificação da vedação ou à contaminação do entorno com óleo do motor. Com isso, a vedação pode dilatar e a carcaça pode quebrar (Fig. 2 e 3).
- A sequência do aparafusamento e os torques de aperto não foram respeitados.

Por esse motivo, é importante seguir as instruções de montagem anexas.

Fig. 1: Vista do produto

Fig. 2: Quebra (imagem do dano) Fig. 3: Quebra (imagem do dano)

Recomendamos atenção e divergências de imagens. Para alterações relativas à articulação e substituição, ver os respectivos catálogos válidos nos sistemas baseados na TecAlliance.
* Os números de referência múltiplos servem apenas para efeitos comparativos e não podem ser utilizados em facturas para os consumidores finais.

PASSION FOR TECHNOLOGY. RHEINMETALL



Confira no site da Motorservice, na aba suporte técnico, diversos informativos com dicas e explicações técnicas, entre eles o Service Information SI 1856, que traz mais informações sobre esse tema específico:

www.ms-motorservice.com.br/suporte-tecnico/service-information-si/