

Technical information

IJS Group supply two kits for the CBZA / CBZB / CBZC set of engines fitted to Audi, Seat, Skoda and Volkswagen 1.2TSi engines.

There is a year break for these two kits in November 2011.

40-1216FK

Kit Chain + Gear



Up to November 2011

40-1217FK

Kit Chain + Gear



OE: 03F198158B

From November 2011

Guide 1



OE: 03F109469C



OE: 03F109469E

Guide 2



OE: 03F109509C



OE: 03F109509F

Sprocket



OE: 03F109571C



OE: 03F109571F

Tensioner



OE: 03F109507B



OE: 03F109507D

Chain

75 links - 927mm length

Configuration: 1-2-2-2-1



OE: 03F109158K



75 links - 927mm length

Configuration: 1-1-1-1-1-1-1-1-1



OE: 03F109158G



DIFFERENCES



ES

Información técnica

IJS Group suministra dos kits para el conjunto de motores CBZA / CBZB montados en modelos Audi, Seat, Skoda y Volkswagen 1.2TSi.

La referencia 40-1216FK se aplica en modelos fabricados hasta noviembre 2011 y la referencia 40-1217FK se aplica en modelos fabricados a partir de noviembre 2011.

FR

Information technique

IJS Group fournit deux kits pour l'ensemble de moteurs CBZA / CBZB montés sur les modèles Audi, Seat, Skoda et Volkswagen 1.2TSi.

La référence 40-1216FK s'applique aux modèles fabriqués jusqu'en novembre 2011 et la référence 40-1217FK s'applique aux modèles fabriqués à partir de novembre 2011.

PT

Informação técnica

IJS Group fornece dois kits para o conjunto de motores CBZA / CBZB montado nos modelos Audi, Seat, Skoda e Volkswagen 1.2TSi.

A referência 40-1216FK se aplica aos modelos fabricados até novembro de 2011 e a referência 40-1217FK se aplica aos modelos fabricados a partir de novembro de 2011.

IT

Informazioni tecniche

IJS Group fornisce due kit per il set di motori CBZA / CBZB montato sui modelli Audi, Seat, Skoda e Volkswagen 1.2TSi.

Il riferimento 40-1216FK si applica ai modelli fabbricati fino a novembre 2011 e il riferimento 40-1217FK si applica ai modelli fabbricati da novembre 2011.

RU

Техническая информация

IJS Group поставяет два комплекта для двигателя CBZA / CBZB, установленного на моделях Audi, Seat, Skoda и Volkswagen 1.2TSi.

Ссылка 40-1216FK применяется к моделям, изготовленным до ноября 2011 года, а ссылка 40-1217FK применяется к моделям, изготовленным с ноября 2011 года.

