



LuK INFO TECHNIQUE



LuK RepSet réf. 601 0053 00

Pour une transmission fiable sous fortes charges

Constructeur : Land Rover

Modèle : Defender

Moteurs : 2,2 TD4
2,4 TD4

Boîte de vitesses : MT82



Photo 1 : LuK RepSet réf. 601 0053 00 avec volant moteur

L'embrayage des véhicules mentionnés ci-dessus utilisés en mode off-road ou remorquage de manière extrême peut commencer à patiner. Faire de nombreux trajets dans ces conditions accélère l'usure et peut conduire à la défaillance précoce du système de transmission.

Jusqu'à présent, remplacer l'embrayage n'a pas permis de remédier à ce type de problème de manière durable et fiable, cela faute de pièces de rechange plus performantes.

Afin de garantir une transmission du couple durable et confortable, quelles que soient les conditions d'utilisation, Schaeffler Automotive Aftermarket a développé un nouveau kit d'embrayage LuK RepSet pour ces véhicules. Cette nouvelle version contient un embrayage à compensation automatique d'usure plus grand que celui prévu pour l'équipement de série.

Il en résulte les avantages suivants :

- Couple transmissible plus élevé (donc pas de patinage sous fortes charges)
- Efforts pédale nettement inférieurs pendant toute la durée de vie
- Durabilité et confort nettement supérieurs

N'étant pas compatible avec un volant moteur de série, le LuK RepSet réf. 601 0053 00 contient, en plus de ces composants habituels, un volant moteur spécialement conçu pour cet embrayage.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXP